

Puedes consultar el estado de tu reparación en www.sat.dakis.es

1340 - SM-A037G/DSN Negro

87452

INFORMACIÓN TALLER:

28/09/2023 Isaac: Cambio de conector de carga. La pantalla tiene un golpe en la esquina superior derecha.

03/10/2023 Isaac: Se ha cambiado el conector. Cargado hasta el 30%. Verificado y todo OK. Como estaba el conector de partido, recomendamos cambiar el cable que tenía el teléfono.



Pruebas previsa envío / Entrega:

TELÉFONO / TABLET

PANTALLA TÁCTIL
PANTALLA LCD
LECTOR HUELLA
BOTÓN ON/OFF
CONECTOR DE CARGA
BOTÓN VOLUMEN
OTROS BOTONES
ALTAVOZ
MICRÓFONO
MÓDULO WIFI
MÓDULO GSM 3G-4G-5G
SENSOR DE APROXIMACIÓN
CÁMARA TRASERA
CÁMARA FRONTAL
JACK DE AUDIO
VIBRADOR
ETIQUETA DE GARANTÍA
AURICULAR

PORTÁTIL:

PANTALLA LCD
PANTALLA TÁCTIL
BOTÓN ON/OFF
CONECTOR DE CARGA
USBS
TECLADO
ALTAVOZ
MICRÓFONO
WIFI
CÁMARA WEB
ETIQUETA DE GARANTÍA
RATÓN / TOUCH
BATERÍA
CARGADOR

R Revisado * Detectada incidencia Sin revisar

Firma técnico / Sello empresa

